






Art nr:
510460



Tekniska data
Technical data

Spänning/Voltage	12 V DC
Motor/Motor	Brushless motor
Varvtal/Speed	19000 rpm
Verktygssinsättning/Spindle thread	M5
Skivdiameter/Disc diameter	75 mm
Laddtid/Charging time	160 min
Batteritid/Operating time	140 min
USB-C laddning/USB-C charger input	5V 1,0 A
Dimensioner/Dimensions	180x150 mm
Vikt/Machine weight	520 g



Directive
2006/42/EC
Harmonized standard
EN 62841-1:2015+A11:2022

Gson Europe AB ■ Nastagatan 9, 702 27 Örebro ■ www.gson.se

Allmän säkerhetsvarning för elektriska verktyg
General safety warning for power tools

 Varning! Läs alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer och regler som följer med verktyget! Att inte följa varningar och instruktioner kan orsaka elstötar, brand och /eller allvarlig skada.

Warning! Read all safety warnings, instructions, illustrations and regulations provided with power tools. Failure to comply with following instructions may result in electric shock, fire, or serious injury.

Spara denna bruksanvisning för framtida konsultation.

Keep all warnings and instructions for future reference.

Termen "elverktyg" i texten refererar till nätanslutna eller batteridrivna elverktyg.

The term "power tool" in this warning refers to either mains operated (wired) power tool or battery operated (wireless) power tool.

A) Säkerhet arbetsplatsen
Workplace safety

1. Håll arbetsplatsen ren och väl upplyst. En mörk och rörig arbetsplats kan öka risken för skada.

Keep the workplace clean and bright. Messy and dark places can cause accidents.

2. Använd inte elverktyg i explosiva miljöer. Elverktyg kan skapa gnistor som kan antända damm och ångor.

Do not operate power tools in explosive environments such as flammable liquids, gases or dust. Sparks from power tools can ignite dust or gas.

3. Håll barn, djur och obehöriga borta från arbetsplatsen. Ouppmärksamhet kan orsaka att man tappar kontrollen över verktyget.

Steer clear of children and bystanders when handling power tools. Inattention can cause you to lose control of the tool.

4. Utsätt inte verktyget för regn eller fukt. Vatten som tränger in i verktyget ökar risken för elstöt.

Do not expose power tools to rain or moisture. Water entering a power tool increases the risk of electric shock.

B) Personlig säkerhet
Personal safety

1. Var uppmärksam, håll koll på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder eldrivna maskiner/verktyg. Använd inte elverktyget om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan orsaka allvarlig personlig skada.

Stay alert, pay attention to what you are doing when operating power tools, and stay awake. Do not operate power tools when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Instant negligence in the operation of electric tools can lead to serious personal injury.

2. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och övrig skyddsutrustning som skyddsmask, hjälm, halkfria skor mm om arbetsförhållandet kräver det för att undvika skada.

Always wear protective goggles, ear protection and other protective devices such as dustproof masks, safety helmet, antiskid safety shoes, etc if required by the work environment to avoid injury.

3. Förhindra ofrivillig start. Se till att on/off knappen är på av innan du lyfter eller flyttar verktyget. Håll inte fingret på strömbrytaren när du lyfter eller flyttar verktyget.

Prevent accidental start-up. Make sure the switch is in the off position before picking up or moving the tool. Do not keep a finger on the switch when lifting or moving the tool.

4. Avlägsna alltid justeringsnycklar mm innan verktyget startas för att undvika skada.

Remove all adjusting keys or wrenches before power tools are turned on to avoid injury.

5. Se till att ha ordentligt fotfäste och bra balans för att ha elverktyget under kontroll i oförväntade situationer.

Always keep proper footing and balance. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar för att undvika att de fastnar.

Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts to avoid being caught.

7. Om anordning används för att fånga upp damm eller splitter, se till att denna är installerad och används korrekt. Dammuppfångare kan reducera risken för damm-relaterade faror.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

8. Låt inte bekvämligheten och vanan från frekvent användning av elverktyget åsidosätta säkerhetsreglerna. Försummelse eller brist i att följa anvisningarna kan i värsta fall orsaka allvarlig personlig skada.

Do not let comfort or familiarity with the tool, gained from repeated use, replace strict adherence to safety rules. Neglect or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

C) Säkerhet, användning och underhåll
Safety, use, and care

1. Överbelasta inte verktyget genom att använda mer kraft än nödvändigt. Använd endast elverktyget till avsett användningsområde. Rätt elverktyg gör jobbet bättre och säkrare vid avsedd hastighet.

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed

2. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte fungerar. Ett elverktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och måste repareras.

Do not use the power tool if the switch does not work. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

3. Huvudströmbrytaren måste vara av innan eventuella justeringar, byte av tillbehör eller förvaring. Det minskar risken för ofrivillig start av elverktyget.

The main power switch must be turned off before any adjustments, changes of accessories or storage. This will reduce the risk of accidental start of the tool.

4. Förvara elverktyget utom räckhåll för barn och oerfarna användare. Ett elverktyg kan vara farligt i fel händer.

Store power tools out of the reach of children and unexperienced users. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Sköt om elverktyget och kontrollera innan användning för eventuella defekter eller skador. Reparera verktyget om det är skadat. Använd aldrig ett defekt eller skadat verktyg. Ett dåligt underhållet elverktyg kan orsaka skador.

Maintain the power tool and check for defects or damaged parts before use. In case of damage, repair the tool. Never use a defected or damaged tool. A poorly maintained power tool can cause injuries.

6. Håll skärande verktyg vassa och rena. Ett väl underhållet skärverktyg är mindre benäget att hugga och är lättare att kontrollera.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

7. Använd elverktyget och tillbehör enligt dessa instruktioner och var uppmärksam på arbetsförhållandet och arbetet som ska utföras. Att använda ett elverktyg till annat än det är avsett för kan orsaka skada.

Use the power tool and accessories in accordance with these instructions, considering the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

8. Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja/fett. Vid eventuell olycka kan ett vått/oljigt handtag inte garantera säkert grepp och kontroll på verktyget.

Keep the handle and grip surfaces dry, clean and free from grease. In the event of an accident, a wet/oily handle can not guarantee a safe grip and control over the tool.

D) Batteridrivna elverktyg
Battery operated tools

1. Ladda endast med av tillverkaren angiven laddare. Att använda laddare avsedd för annan enhet kan innebära explosionsrisk.

Recharge only with the charger specified by the manufacturer. The use of a charger intended for another unit can result in risk of explosion.

2. Placera inte elverktyg i över 40° C.

Do not place the power tool above 40° C.

3. Avlägsna inte batteriet.

Do not remove the battery.

4. Temperaturförhållande vid laddning bör vara inom 4° C - 40° C.

Charging temperature environment should be within 4° C - 40° C.

5. Under extrema handhavande- eller temperaturförhållanden kan batteriet läcka – undvik kontakt!

Battery leaks can occur under extreme operating or severe temperature conditions – avoid contact!

E) Underhåll
Maintenance

1. Låt endast kvalificerad reparatör serva elverktyget och använd bara originalreservdelar för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

Repairs and maintenance should be performed by professionals using original spare parts to ensure safety and functionality.

2. Serva aldrig en trasig batteripatron. Batteripatroner ska endast servas av tillverkare eller auktoriserad servicetekniker.

Never repair a damaged battery pack. Battery packs can only be serviced by the manufacturer or its authorized service provider.

Ytterligare säkerhetsinstruktioner
Additional safety instructions

Generella säkerhetsvarningar vid slipning.
General safety warnings for sanding operations.

a) Elverktyget har funktionerna för slipmaskin och kapmaskin. Läs alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer och regler som följer med verktyget! Att inte följa varningar och instruktioner kan orsaka elstötar, brand och /eller allvarlig skada.

The power tool is equipped with the functions for grinding and cutting. Read all safety warnings, instructions, diagrams, and regulations provided with the power tool. Failure to follow warnings and instructions can cause electric chock, fire and/or serious injury.

b) Poleringsarbete rekommenderas ej med denna vinkelslip. Att använda maskinen till annat än vad den är avsedd för kan orsaka fara eller personskada.

Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.

c) Använd inte tillbehör som inte är rekommenderade av tillverkaren och anpassade till verktyget. Tillbehöret kan påverka verktyget och ett säkert användande kan inte garanteras.

Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.

d) Tillbehörets nominella varvtal måste vara minst lika med maxhastigheten på maskinen. Vid för hög hastighet kan tillbehöret gå sönder och orsaka skador.

The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.

e) Diametern och tjockleken på tillbehöret måste vara inom maskinens kapacitet för att undvika skada. Tillbehör i olämplig storlek kan inte skyddas eller styras tillräckligt väl.

The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.

f) Gångorna på tillbehör som montereras måste stämma överens med spindelgångorna på slipmaskinen. För tillbehör som monteras med flänsar måste tillbehörets centrumhål passa i flänsens lokaliseringsdiameter. Tillbehör som inte passar exakt på maskinens monteringsbeslag roterar ojämnt, vibrerar kraftigt och kan leda till du förlorar kontrollen. Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange. Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively, and may cause loss of control. g) Använd inte skadade tillbehör! Kontrollera alltid tillbehör såsom till exempel slip- eller kapskivor innan användning. Se till att inga sprickor, hack eller annan skada förekommer. Se också till att tillbehöret inte är för slitet. Om maskinen eller tillbehöret tappas, kontrollera för skador innan användning. Efter kontroll och montering av tillbehör, positionera dig och andra tryggt bakom maskinen och kör den i maxfart utan last i en minut. Ett skadat tillbehör går normalt sönder under den testtiden. Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.	Ytterligare säkerhetsinstruktioner Additional safety instructions Bakåtkast och relaterade varningar. Kickback and related warnings. Bakåtkast är en plötslig reaktion på fastnypt roterande hjul, underlagsplatta, borste eller annat tillbehör. Nyp och kärvning orsakar stegring av det roterande tillbehöret, och det orsakar i sin tur att den okontrollerade maskinen tvingas i motsatt riktning vid kärvningspunkten. Om till exempel en slipskiva fastnar i eller kläms fast av arbetsstycket kan skivans kapande kant gräva sig in i materialytan vid klämpunkten, vilket leder till att skivan klättrar eller kastas tillbaka. Skivan kan antingen hoppa mot eller från användaren, beroende på skivans rörelseriktning. Slipskivorna kan även gå sönder under dessa omständigheter. Bakåtkast beror på ovarsamhet och/eller felaktiga arbetsrutiner och kan undvikas genom att vidta nedanstående förebyggande åtgärder. Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush, or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.	d) Använd alltid oskadade skivflänsar i rätt storlek och form för din skiva. Rätt skivflänsar stöder kapskivan och minskar därigenom risken för att skivan går sönder. Flänsar till kapskivor kan skilja sig från flänsar till slipskivor. Always use undamaged wheel flanges of correct size and shape for your selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges. e) Använd inte nedslitna skivor som är avsedda för större maskiner. De är inte lämpliga för högre varvtal och kan spricka. Do not use worn down wheels from larger power tools. Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst. Säkerhetsvarningar för kapning Safety Warnings Specific for Cutting a) "Pressa" inte skivan eller utsätt den för överdrivet tryck. Försök inte att göra ett alltför stort kapdjup. Om kapskivan överbelastas ökar risken för att skivan vrids eller fastnar i kapet, att det blir ett bakåtkast eller att skivan går sönder. Do not 'jam' the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage. b) Placera inte din kropp längs med eller bakom den roterande skivan. När skivan rör sig ifrån dig kan ett bakåtkast skicka den roterande skivan och maskinen mot dig. Do not position your body in line with and behind the rotating wheel. When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you. c) Om kapskivan kärvar eller om ett kap avbryts stänger du av maskinen och håller det stilla tills skivan har stannat helt. Försök aldrig att ta ut kapskivan ur skäret när skivan är i rörelse för att undvika bakåtkast. Undersök och vidta korrigeringsåtgärder för att eliminera orsaken till att kapskivan fastnar. When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding. d) Starta inte om kapningen med skivan kvar i arbetsstycket. Då kan kapskivan fastna, vandra uppåt eller kastas bakåt. Låt maskinen nå full hastighet och gå tillbaka i skäret. Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up, or kickback if the power tool is restarted in the workpiece. e) Stötta långa eller stora arbetsstycken för att minimera risken att kapskivan fastnar eller kastas bakåt. Stora arbetsstycken tenderar att svikta på grund av sin egen vikt. Placera stöd under arbetsstycket nära såglinjen och nära kanterna på båda sidorna. Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kick- back. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel. f) Var extra försiktig vid genomsågning i befintlig vägg eller andra dolda utrymmen. Den utskjutande kapskivan kan kapa gas- eller vattenledningar, elledningar eller föremål som kan orsaka bakåtkast. Use extra caution when making a 'pocket cut' into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring, or objects that can cause kickback. Viktig fakta Points to note	During cutting operations, never change the angle of the wheel. Placing side pressure on the cut-off wheel (as in grinding) will cause the wheel to crack and break, causing serious personal injury. 5. Starta inte arbetet med skivan mot arbetsstycket, då kan skivan fastna, vandra uppåt eller kastas bakåt. Låt först skivan komma upp i full hastighet och för den sedan försiktigt in i skäret genom att föra maskinen fram över arbetsstyckets yta. Do not start the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully enter the cut moving the tool forward over the workpiece surface. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is started in the workpiece. 6. Vid kapning av hårt material bör diamantkapskiva användas. When cutting hard material, a diamond cutting disc should be used. 7. Vid kapning med diamantskiva kan överhettning inträffa och gnistor kan förekomma. Stoppa arbetet och kör skivan 2-3 minuter utan arbetsbelastning för att kyla ner skivan. When cutting with diamond disc, overheating can occur and sparks appear. Stop the work and run the disc 2-3 minutes without load to cool it down.
h) Använd den säkerhetsutrustning som krävs och är lämplig för jobbet! Till exempel visir, skyddsglasögon, andningsskydd, hörselskydd, arbetshandskar och skyddsförkläde som stoppar flisor och fragment. Långvarig exponering av höga ljud kan orsaka hörselskador. Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves, and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. i) Håll övriga personer på ett säkert avstånd när maskinen används. Alla i närheten av arbetsområdet ska använda skyddsutrustning. Fragment från arbetsstycket eller trasigt tillbehör kan flyga iväg och orsaka skada. Keep bystanders at a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.	a) Se till att hålla verktyget i ett fast grepp och placera kroppen och din arm på ett sätt som gör att du kan stå emot kraften från bakåtkast. Använd alltid ett extrahandtag, om sådant finns, för maximal kontroll vid bakåtkast eller vridrörelsen vid start. Användaren kan kontrollera vridrörelsen eller krafterna vid bakåtkast om rätt försiktighetsåtgärder vidtas. Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kick-back forces if proper precautions are taken. b) Placera aldrig din hand nära det roterande tillbehöret. Tillbehöret kan kastas bakåt över din hand. Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand. c) Ställ dig inte där maskinen kommer att förflytta sig i händelse av bakåtkast. Bakåtkast driver verktyget i motsatt riktning till kapskivans rörelse vid kärvningspunkten.	Do not 'jam' the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage. b) Placera inte din kropp längs med eller bakom den roterande skivan. När skivan rör sig ifrån dig kan ett bakåtkast skicka den roterande skivan och maskinen mot dig. Do not position your body in line with and behind the rotating wheel. When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you. c) Om kapskivan kärvar eller om ett kap avbryts stänger du av maskinen och håller det stilla tills skivan har stannat helt. Försök aldrig att ta ut kapskivan ur skäret när skivan är i rörelse för att undvika bakåtkast. Undersök och vidta korrigeringsåtgärder för att eliminera orsaken till att kapskivan fastnar. When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding. d) Starta inte om kapningen med skivan kvar i arbetsstycket. Då kan kapskivan fastna, vandra uppåt eller kastas bakåt. Låt maskinen nå full hastighet och gå tillbaka i skäret.	8. Se till att arbetsstycket är väl förankrat och inte rör sig under arbetet. Make sure that the workpiece is well anchored and does not move during work. Underhåll och skötsel Maintenance and upkeep Rengör inte verktyget med vatten eller kemikalier utan torka bara av med trasa. Håll motorns ventiler rena. Förvara verktyget och tillbehör på en torr plats. En dammfri arbetsmiljö är att föredra vid användning. Do not clean the tool with water or chemicals, just wipe off with a cloth. Keep the engine vents clean. Store the tool and accessories at a dry place. A dust-free environment is preferable when using the tool. Tillfälliga gnistor kan förekomma i luftutloppet. Det är normalt och skadar inte verktyget. Occasional sparks can occur in the air outlet. This is normal and will not damage the tool. I händelse av problem – lösning In the event of problem – solution
j) Slip och kaptillbehör som kommer i kontakt med elledning kan elektrifiera verktyget och användaren. Håll maskinen endast i de isolerande delarna vid användning där tillbehör kan komma i kontakt med dold elektronik för att undvika elektrisk chock. Cutting accessories touching live wire can electrify the tool and the operator. Hold the machine only in the insulated parts when working in areas where there is a risk of hidden electrical wires to avoid electric chock. k) Håll sladdar borta från roterande delar för att undvika att de trasslar in sig, fastnar och orsakar skada. Keep cords away from rotating parts to avoid entanglement, getting stuck, and cause injury. l) Lägg aldrig ner maskinen innan tillbehöret slutat rotera helt! Det kan gripa tag i underlaget och göra maskinen okontrollerbar. Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. It may grab the surface and pull the machine out of control. m) Lämna aldrig maskinen igång när du bär den! Använd endast maskinen när du utför ett arbete. Det roterande tillbehöret kan få kontakt och trassla in sig i kläder och orsaka allvarlig personlig skada. Never leave the tool running while carrying it. Operate the tool only when handheld. The rotating accessory can get stuck in clothing, causing serious personal injury.	Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging. d) Var extra försiktig när du bearbetar hörn, vassa kanter osv. Undvik att studsas och stöta tillbehöret. Hörn, skarpa kanter eller studsning har en tendens att klämma det roterande tillbehöret och orsaka förlorad kontroll eller bakåtkast. Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback. e) Montera inte en sågkedja snidarblad eller ett tandat sågblad. Sådana blad orsakar ofta bakåtkast och förlorad kontroll. Do not attach a saw chain, woodcarving blade, or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control. Säkerhetsvarningar för slipning och abrasiv skärning Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting a) Använd endast skivor som rekommenderas för maskinen och det särskilda sprängskyddet för skivan. Skivor som inte tillverkats för maskinen kan inte skyddas tillräckligt och är inte säkra. Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe. b) Sprängskyddet måste vara ordentligt fäst vid maskinen och placerat för maximal säkerhet så att minsta möjliga yta av skivan är öppen mot användaren. Sprängskyddet skyddar användaren mot trasiga skivdelar, oavsiktlig kontakt med skivan och gnistor som kan antända kläder. The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel, and sparks that could ignite clothing. c) Slipskivorna får endast användas till rekommenderade arbeten. Slipa till exempel inte med en kapskivas utsida. Slipande kapskivor är avsedda för periferislipning, och sidokrafter kan spränga sådana skivor. Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.	Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up, or kickback if the power tool is restarted in the workpiece. e) Stötta långa eller stora arbetsstycken för att minimera risken att kapskivan fastnar eller kastas bakåt. Stora arbetsstycken tenderar att svikta på grund av sin egen vikt. Placera stöd under arbetsstycket nära såglinjen och nära kanterna på båda sidorna. Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kick- back. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel. f) Var extra försiktig vid genomsågning i befintlig vägg eller andra dolda utrymmen. Den utskjutande kapskivan kan kapa gas- eller vattenledningar, elledningar eller föremål som kan orsaka bakåtkast. Use extra caution when making a 'pocket cut' into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring, or objects that can cause kickback.	Detta elverktyg är väldigt enkelt att använda. Om problem ändå skulle uppstå, se följande: This power tool is very easy to use. But if a problem is encountered, please refer to the following: 1. Om något tyder på att sprängskyddet är skadat, använd inte verktyget! Delar från skyddet kan slungas iväg och orsaka skada. Byt ut det skadade skyddet innan användning. If there is evidence that the shield is damaged, do not use the tool! Parts from the damaged shield may fly out and cause injury. Replace the broken shield before use. 2. Vid arbete i aluminium eller liknande mjuk legering kan slip/kap-skivan täppas igen och presterar då inte effektivt. When working in aluminium or similar soft alloy, the grinding/cutting disc can clogg up and does not perform effectively. 3. Vid överbelastning stannar motorn i verktyget. Släpp genast belastningen och låt verktyget kyla ner i ca 30 sekunder. When overloaded, the motor will shut down. Immediately release the load on the tool and allow to cool down for about 30 seconds.
n) Rengör regelbundet maskinens ventilationsöppningar. Damm eller partiklar i maskinen kan orsaka elektrisk fara. Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards. o) Använd inte maskinen i närheten av brandfarligt material. Gnistor från maskinen kan orsaka brand. Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials. p) Använd inte tillbehör som kräver kylvätska. Användning av vatten eller annan kylvätska kan orsaka dödsfall eller elstötar. Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.	Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe. b) Sprängskyddet måste vara ordentligt fäst vid maskinen och placerat för maximal säkerhet så att minsta möjliga yta av skivan är öppen mot användaren. Sprängskyddet skyddar användaren mot trasiga skivdelar, oavsiktlig kontakt med skivan och gnistor som kan antända kläder. The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel, and sparks that could ignite clothing. c) Slipskivorna får endast användas till rekommenderade arbeten. Slipa till exempel inte med en kapskivas utsida. Slipande kapskivor är avsedda för periferislipning, och sidokrafter kan spränga sådana skivor. Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.	1. Kör maskinen i maxfart utan last efter omstart. Run the tool at maximum no-load speed after restart. 2. Öka inte friktionen mellan slipskiva och arbetsstycke för bättre effektivitet, då minskar hastigheten och arbetstiden ökar. Do not increase friction between grinding disc and workpiece, this reduces the speed and increases the working time. 3. Vid slipning bör man hålla skivan/rondellen i ca 15-30° vinkel mot arbetsstycket för att få en jämn och bra kvalitet på ytan. When grinding, the disc should be held at a 15-30° angle to the workpiece to achieve an even and good surface quality. 4. Ändra aldrig skivans vinkel under kapning. Sidotryck på kapskivan medför att skivan spricker och går sönder och kan orsaka allvarlig personskada.	4. Vid avsedd användning ska inte elverktyget överbelastas. När belastningen är för hög eller batteriets temperatur överstiger 75° C stängs verktyget av tills temperaturen återgår till optimal nivå. When used as intended, the electric tool will not be overloaded. When the load is too high or the battery temperature exceeds 75° C, the tool will shut down until the temperature is again in the optimal range. 5. Om maskinen spärras, stäng av och sätt på den igen efter ett par sekunder. If the machine is blocked, turn it off and turn it on again after a couple of seconds. Miljö  Environment Återvinning: Ett trasigt elverktyg och alla dess delar och tillbehör samt förpackningar avfallsorteras enligt gällande lagar och regler. Disposal of waste: A broken electric tool and all its parts and accessories, and packaging materials, must be sorted and disposed in accordance with applicable laws and regulations.